

VISTA FOTOGRAFICA RILIEVO DEL 26/6/2019

Punto di monitoraggio: **PAE-CG-01** Vista fotografica **A** Fase di monitoraggio: ***Post operam***



Punto di monitoraggio: **PAE-CG-01** Vista fotografica **B** Fase di monitoraggio: ***Post operam***



Punto di monitoraggio: **PAE-CG-01** Vista fotografica **C** Fase di monitoraggio: ***Post operam***



Componente paesaggio

Componente paesaggio	VISTA FOTOGRAFICA RILIEVO DEL 24/1/2019		
	Punto di monitoraggio: PAE-CG-02	Vista fotografica A	Fase di monitoraggio: <i>Post operam - campagna invernale</i>
Componente paesaggio	VISTA FOTOGRAFICA RILIEVO DEL 26/6/2019		
	Punto di monitoraggio: PAE-CG-02	Vista fotografica A	Fase di monitoraggio: <i>Post operam - campagna estiva</i>







Componente paesaggio	VISTA FOTOGRAFICA RILIEVO DEL 24/1/2019		
	Punto di monitoraggio: PAE-CG-03	Vista fotografica A	Fase di monitoraggio: <i>Post operam - campagna invernale</i>
Componente paesaggio	VISTA FOTOGRAFICA RILIEVO DEL 26/6/2019		
	Punto di monitoraggio: PAE-CG-03	Vista fotografica A	Fase di monitoraggio: <i>Post operam - campagna estiva</i>



Componente paesaggio	<div data-bbox="1240 212 1751 243" data-label="Section-Header"> <p>VISTA FOTOGRAFICA RILIEVO DEL 24/1/2019</p> </div> <div data-bbox="635 283 1053 315" data-label="Text"> <p>Punto di monitoraggio: PAE-CG-03</p> </div> <div data-bbox="1228 283 1436 315" data-label="Text"> <p>Vista fotografica B</p> </div> <div data-bbox="1602 283 2356 315" data-label="Text"> <p>Fase di monitoraggio: <i>Post operam - campagna invernale</i></p> </div> <div data-bbox="261 317 2733 842" data-label="Image"> <p>A wide-angle photograph showing a long row of vineyard structures covered in white protective netting. The structures are supported by a metal frame of vertical posts and horizontal beams. The ground is dark and appears to be covered in mulch or soil. The sky is overcast with grey clouds.</p> </div>
Componente paesaggio	<div data-bbox="1240 882 1751 913" data-label="Section-Header"> <p>VISTA FOTOGRAFICA RILIEVO DEL 26/6/2019</p> </div> <div data-bbox="661 951 1080 982" data-label="Text"> <p>Punto di monitoraggio: PAE-CG-03</p> </div> <div data-bbox="1252 951 1460 982" data-label="Text"> <p>Vista fotografica B</p> </div> <div data-bbox="1629 951 2332 982" data-label="Text"> <p>Fase di monitoraggio: <i>Post operam - campagna estiva</i></p> </div> <div data-bbox="261 1018 2733 1627" data-label="Image"> <p>A photograph showing the same vineyard structures as the previous image, but with the white protective netting partially removed or torn. The green leaves of the grapevines are visible through the remaining netting. The sky is clear and blue. The ground is a light brown color.</p> </div>

Componente paesaggio	<div data-bbox="1240 142 1751 174" data-label="Section-Header"> VISTA FOTOGRAFICA RILIEVO DEL 24/1/2019 </div> <div data-bbox="635 216 2359 254" data-label="Text"> <div>Punto di monitoraggio: PAE-CG-04</div> <div>Vista fotografica A</div> <div>Fase di monitoraggio: <i>Post operam - campagna invernale</i></div> </div> <div data-bbox="261 254 2736 808" data-label="Image"> </div>
	<div data-bbox="1240 842 1751 873" data-label="Section-Header"> VISTA FOTOGRAFICA RILIEVO DEL 26/6/2019 </div> <div data-bbox="658 915 2335 953" data-label="Text"> <div>Punto di monitoraggio: PAE-CG-04</div> <div>Vista fotografica A</div> <div>Fase di monitoraggio: <i>Post operam - campagna estiva</i></div> </div> <div data-bbox="261 982 2736 1524" data-label="Image"> </div>

Componente paesaggio	VISTA FOTOGRAFICA RILIEVO DEL 24/1/2019		
	Punto di monitoraggio: PAE-CG-04	Vista fotografica B	Fase di monitoraggio: <i>Post operam - campagna invernale</i>
			
Componente paesaggio	VISTA FOTOGRAFICA RILIEVO DEL 26/6/2019		
	Punto di monitoraggio: PAE-CG-04	Vista fotografica B	Fase di monitoraggio: <i>Post operam - campagna estiva</i>
			

VISTA FOTOGRAFICA RILIEVO DEL 24/1/2019			
Componente paesaggio	Punto di monitoraggio: PAE-CG-05	Vista fotografica A	Fase di monitoraggio: <i>Post operam - campagna invernale</i>
			
VISTA FOTOGRAFICA RILIEVO DEL 26/6/2019			
Componente paesaggio	Punto di monitoraggio: PAE-CG-05	Vista fotografica A	Fase di monitoraggio: <i>Post operam - campagna estiva</i>
			

VISTA FOTOGRAFICA RILIEVO DEL 24/1/2019			
Componente paesaggio	Punto di monitoraggio: PAE-CG-05	Vista fotografica B	Fase di monitoraggio: <i>Post operam - campagna invernale</i>
			
VISTA FOTOGRAFICA RILIEVO DEL 26/6/2019			
Componente paesaggio	Punto di monitoraggio: PAE-CG-05	Vista fotografica B	Fase di monitoraggio: <i>Post operam - campagna estiva</i>
			

VISTA FOTOGRAFICA RILIEVO DEL 24/1/2019

Componente paesaggio

Punto di monitoraggio: **PAE-CG-05**

Vista fotografica **C**

Fase di monitoraggio: **Post operam - campagna invernale**



VISTA FOTOGRAFICA RILIEVO DEL 26/6/2019

Componente paesaggio

Punto di monitoraggio: **PAE-CG-05**

Vista fotografica **C**

Fase di monitoraggio: **Post operam - campagna estiva**



VISTA FOTOGRAFICA RILIEVO DEL 24/1/2019

Componente paesaggio

Punto di monitoraggio: **PAE-CG-05**

Vista fotografica **D**

Fase di monitoraggio: ***Post operam - campagna invernale***



VISTA FOTOGRAFICA RILIEVO DEL 26/6/2019

Componente paesaggio

Punto di monitoraggio: **PAE-CG-05**

Vista fotografica **D**

Fase di monitoraggio: ***Post operam - campagna estiva***

