

Chimica
Applicata
Depurazione
Acque S.n.c.
di Filippo Giglio & C.

- Autorizzazione Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali per analisi nel Settore Oleicolo D.M. 06/04/2011 (Rinnovo del 04/05/2015)
- Inserimento Elenco "Tecnici Competenti" p.to 7 art. 2 Legge 26/10/95 n°447 "Inquinamento acustico"
- Inserimento Elenco Laboratori riconosciuti per le analisi nel settore amianto, di cui al D.M. 07/07/1997
- Inserimento Elenco laboratori riconosciuti dal Ministero della Salute per la determinazione quantitativa delle fibre di amianto aerodisperse
- Inserimento nell'Elenco dei laboratori riconosciuti dal Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la verifica di conformità dei fertilizzanti di cui all'art.1 d.lgs. n°75/2010.
- Inserimento nell'Elenco dei Laboratori della Regione Sicilia per le attività analitiche di autocontrollo alimentare, di cui al D.D.G. n° 0595/14 del 09/04/2014
- Laboratorio Accreditato ACCREDIA n° 0439 (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)



UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

Spett. Libero consorzio Comunale di Ragusa
Viale del Fante 97100 (RG)

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA SS115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA SS514 RAGUSA-CATANIA

Indagini sulla componente paesaggio
II^a Campagna Post operam (giugno 2019)

SCHEDE DI RILIEVO PAESAGGIO

SCHEDA DI RILIEVO N.001

LOCALIZZAZIONE DEL PUNTO DI MISURA – PAESAGGIO	
Codice punto di misura: PAE-CG-01	Fase del monitoraggio: Ante Operam
Indirizzo: Mostrazzi Piccola	Località: Mostrazzi Piccola
Comune: Comiso	Provincia: Ragusa
Regione: Sicilia	Tipo di indagine: Tipologia B
Corrispondenza Tratto: Da km 8100 a km 8300	
Tipologia di recettore: Fascia fluviale di tutela paesaggistica	
Note: Torrente Cava del Bosco	
Attività di costruzione in corso: Nessuna attività di cantiere.	
<p>Caratteristiche paesaggistiche: <i>l'area identificata con codice PAE-CG-01 si trova nella parte iniziale del tracciato in corrispondenza del km 8.120. L'area è caratterizzata dalla presenza di una vecchia masseria chiamata "Mostrazzi piccola" in località Contrada Piano di Mola. La masseria ricade a circa 60 metri dal tracciato stradale e le stessa è classificata come classe di D1 di bassa rilevanza. Sull'area in esame è presente una vasta area coltivata a grano lambita da alcune colture arboree principalmente ulivi, sul lato orientale si trovano colture di fico d'india e vigneti. L'area PAE-CG-01 è inoltre caratterizzata dalla presenza ecosistemi più sensibili al processo di alterazione dell'habitat quali ambiti fluviali. Qui è presente il torrente cava del Bosco con la vegetazione tipica delle aree umide e le specie animali legate all'acqua per la riproduzione e crescita larvale.</i></p>	






LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Punto: PAE-CG-01-A	X:464796.15	Y:4065066.21	
Distanza dal tracciato (m):	E:14°36'15.62''	N:37°0'3.91''	
Accesso al punto di misura: è possibile accedere al punto di misura da un varco di accesso al campo coltivato grano. Il varco di accesso ben visibile si incontra percorrendo strada provinciale n. 5, poco prima della masseria sulla destra.		Ostacoli presenti: non sono stati rilevati ostacoli durante la fase di rilievo	
Dinamico	Viabilità nr.	Statico X	Direzione 350° N
Vista nr.: 1		Data e ora del rilievo: 26/6/2019 ore 12.00	

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Punto: PAE-CG-01-B	X:464943.63	Y:4065159.71	
Distanza dal tracciato (m):	E:14°36'21.59''	N:37°0'6.95''	
Accesso al punto di misura: è possibile accedere al punto di misura da un varco di accesso al campo coltivato grano. Il varco di accesso ben visibile si incontra su una strada che costeggia l'aeroporto di Comiso dopo 200 m circa dall'aver lasciato la Strada provinciale n.5. il varco si trova sulla sinistra lasciandosi l'aeroporto sulla destra.		Ostacoli presenti: non sono stati rilevati ostacoli durante la fase di rilievo	
Dinamico	Viabilità nr.	Statico X	Direzione 249° N
Vista nr.: 2		Data e ora del rilievo: 26/6/2019 ore 12.25	

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Punto: PAE-CG-01-C	X:464943.54	Y:4095342.19	
Distanza dal tracciato (m):	E:14°36'12.82''	N:37°0'12.86	
Accesso al punto di misura: è possibile accedere al punto di misura da uno stretto vicolo adiacente la masseria mostrazzi piccola, il primo che ci incrocia sulla destra percorrendo la strada provinciale n.5		Ostacoli presenti: Vegetazione alta sulla parte destra del rilievo in corrispondenza della masseria	
Dinamico	Viabilità nr.	Statico X	Direzione 142° N
Vista nr.: 3		Data e ora del rilievo: 26/6/2019 ore 12.45	

SCHEDA DI RILIEVO N.002

LOCALIZZAZIONE DEL PUNTO DI MISURA – PAESAGGIO	
Codice punto di misura: PAE-CG-02	Fase del monitoraggio: Post Operam
Indirizzo: Piano di Mola	Località: Piano di Mola
Comune: Chiaramonte-Gulfi	Provincia: Ragusa
Regione: Sicilia	Tipo di indagine: Tipologia A
Corrispondenza Tratto: Da km 8800 a km 9100	
Tipologia di recettore: Intervento a verde di progetto	
Note: Area del cavalcavia km 8+900 ca	
Attività di costruzione in corso: Nessuna attività di cantiere.	
Caratteristiche paesaggistiche: <i>l'area identificata con codice PAE-CG-02 è interessata dalla realizzazione di uno svincolo. Sull'area in esame è presente una vasta area coltivata a grano lambita da alcuni filari poco significativi colture arboree quali ulivi e mandorli. L'area non presenta particolari aspetti di pregio naturalistico</i>	





LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Punto: PAE-CG-02-A		X:465408.11	Y:4095521.08
Distanza dal tracciato (m):		E:14°36'40.30''	N:37°0'18.76''
Accesso al punto di misura: prima della realizzazione dell'opera per accedere al punto di misura bisognava imboccare la strada provinciale n. 82 alla rotonda con la SP 52 in direzione Chiaramonte Gulfi. Dopo circa 500 m si incontra sulla destra una carrareccia che attraverso i campi conduce al punto di misura. Dopo la realizzazione dell'opera l'accesso al punto di misura è possibile unicamente a piedi, in quanto, non esiste più la carrareccia che avvicinava al punto. L'auto può essere lasciata nella strada di servizio in corrispondenza del terrapieno dello svincolo realizzato ex novo		Ostacoli presenti: non sono stati rilevati ostacoli durante la fase di rilievo	
Dinamico	Viabilità nr.	Statico X	Direzione 337° N
Vista nr.: 1		Data e ora del rilievo: 26/06/2019 ore 13.15	



LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Punto: PAE-CG-03-A	X:465839.04	Y:4095857.09	
Distanza dal tracciato (m):	E: 14°36'57.69''	N: 37°0'29.72''	
Accesso al punto di misura: per accedere al punto di misura è necessario percorrere la strada complanare che costeggia la nuova opera realizzata. Il punto di rilievo fotografico è alle spalle della piazzola di sosta che ospita la nuova cabina elettrica realizzata		Ostacoli presenti: sulla destra del rilievo vegetazione fitta	
Dinamico	Viabilità nr.	Statico X	Direzione 146°N
Vista nr.: 1		Data e ora del rilievo: 26/6/2019 ore 13.45	

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Punto: PAE-CG-03-B	X:466258.96	Y:4095807.02	
Distanza dal tracciato (m):	E:14°37'14.73''	N:37°0'28.15''	
Accesso al punto di misura: per accedere al punto di misura bisogna imboccare la vecchia strada provinciale n. 82 alla rotonda con la SP 52 in direzione Chiaramonte Gulfi. Dopo circa 1300 m si incontra sulla destra un campo recintato con un cancello. Dallo stesso è possibile accedere al punto di misura.		Ostacoli presenti: sono state realizzate delle serre che non permettono la ripetizione del rilievo	
Dinamico	Viabilità nr.	Statico X	Direzione 270° N
Vista nr.: 2		Data e ora del rilievo: 26/06/2019 ore 14.15	

SCHEDA DI RILIEVO N.004

LOCALIZZAZIONE DEL PUNTO DI MISURA – PAESAGGIO	
Codice punto di misura: PAE-CG-04	Fase del monitoraggio: Ante Operam
Indirizzo: K40 Mortilla	Località: C.da Serravalle
Comune: Chiaramonte-Gulfi	Provincia: Ragusa
Regione: Sicilia	Tipo di indagine: Tipologia A
Corrispondenza Tratto: Da km 10000 a km 1100	
Tipologia di recettore: Area di cantiere	
Note: Area al km 10+000 – 10+100 ca	
Attività di costruzione in corso: Nessuna attività di cantiere.	
<p>Caratteristiche paesaggistiche: l'area identificata con codice PAE-CG-04 si trova nella parte centrale del tracciato in corrispondenza del km 10+100 circa. L'area è caratterizzata dalla presenza di terreni coltivati in fase di rilievo, tuttavia, l'area destinata all'istallazione di cantiere risultava arata senza alcuna copertura vegetale. Al margine occidentale dell'area sono presenti dei significativi vigneti, il resto dell'area destinata alla coltivazione del grano risulta spoglia di qualsiasi essenza vegetale.</p>	





LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Punto: PAE-CG-01-A	X:466548.99	Y:4095779.06	
Distanza dal tracciato (m):	E:14°37'26.43''	N:37°0'27.28''	
Accesso al punto di misura: per accedere al punto di misura bisogna imboccare la strada provinciale n. 82 alla rotonda con la SP 52 in direzione Chiaramonte Gulfi. Dopo circa 1900 m si incontra sulla destra un cancello che porta alla casa Serravalle dal quale è possibile accedere al punto di misura.		Ostacoli presenti: non sono stati rilevati ostacoli durante la fase di rilievo	
Dinamico	Viabilità nr.	Statico X	Direzione 342° N
Vista nr.: 1		Data e ora del rilievo: 26/6/2019 ore 14.45	

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Punto: PAE-CG-01-B	X:466456.18	Y:4096010.03	
Distanza dal tracciato (m):	E:14°37'22.63''	N:37°0'34.76''	
Accesso al punto di misura: per accedere al punto di misura bisogna rimanere nella strada complanare la nuova sede stradale.		Ostacoli presenti: presenza dei pilastri del cancello e della rete di recinzione che tuttavia non ostacola la visuale	
Dinamico	Viabilità nr.	Statico X	Direzione 175° N
Vista nr.: 2		Data e ora del rilievo: 26/6/2019 ore 15.00	



LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Punto: PAE-CG-05-A	X:467362.42	Y:4096201.17	
Distanza dal tracciato (m):	E:14°37'59.26''	N:37°0'41.08''	
Accesso al punto di misura: per accedere al punto di misura bisogna percorrere la strada complanare al nuovo asse viario in direzione Chiaramonte Gulfi, appena terminata la strada si svolta a sinistra e si continua per circa 60m.		Ostacoli presenti: Presenza di muro di recinzione sulla sinistra della visuale e di vegetazione e sulla destra della stessa visuale	
Dinamico	Viabilità nr.	Statico X	Direzione 159°N
Vista nr.: 1		Data e ora del rilievo: 26/6/2019 ore 15.05	

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Punto: PAE-CG-05-B	X:467486.59	Y:4096073.98	
Distanza dal tracciato (m):	E:14°38'4.30''	N:37°0'36.94''	
Accesso al punto di misura: per accedere al punto di misura bisogna percorrere la strada complanare al nuovo asse viario in direzione Chiaramonte Gulfi, appena terminata la strada si scosta subito a sinistra quindi subito a destra. Il punto di rilievo è nel campo alla fine della strada.		Ostacoli presenti: presenza di un parco fotovoltaico sulla sinistra della visuale	
Dinamico	Viabilità nr.	Statico X	Direzione 234°N
Vista nr.: 2		Data e ora del rilievo: 26/6/2019 ore 15.25	

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Punto: PAE-CG-05-C	X:497534.69	Y: 4065878.05	
Distanza dal tracciato (m):	E:14°38'6.31''	N:37°0'30.62''	
Accesso al punto di misura: per accedere al punto di misura bisogna percorrere per intero il nuovo asse viario, giunti alla rotonda si prosegue sulla destra sempre sulla SP82 si percorre la strada per circa 200 m il punto è sulla strada in corrispondenza del casotto del parco fotovoltaico		Ostacoli presenti: presenza di vegetazione nella parte centrale e sinistra della visuale, presenza della cabina di trasformazione del parco fotovoltaico sulla destra	
Dinamico	Viabilità nr.	Statico X	Direzione 307°N
Vista nr.: 3		Data e ora del rilievo: 26/6/2019 ore 15.45	

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Punto: PAE-CG-05-D		X:467291.89	Y:4095847.96
Distanza dal tracciato (m):		E:14°37'56.48''	N:37°0'29.61''
Accesso al punto di misura: per accedere al punto di misura bisogna percorrere per intero il nuovo asse viario, giunti alla rotonda si prosegue sulla destra sempre sulla SP82 si percorre la strada per circa 400m in direzione comiso/aeroporto		Ostacoli presenti: non sono stati rilevati ostacoli durante la fase di rilievo	
Dinamico	Viabilità nr.	Statico X	Direzione 249°N
Vista nr.: 4		Data e ora del rilievo: 26/6/2019 ore 16.00	